


FMS M5-4 TDL 40

FILTER

PRODUKT-NR.: 190570

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190570	<u>FMS M5-4 TDL 40</u>	Filtermattenset für dezentrales Lüftungsgerät.

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de