

THZ 5.5 flex




ZENTRAL











PRODUKT-NR.: 190653

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	205786	<u>AWG 315 SR.2</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	204658	<u>LSWP 315-1,5 FHH</u>	Wärmegeämmter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS
	190176	<u>TCR comfort</u>	Fernbedienung
	205216	<u>ZAWG 315-2 Premium</u>	Montageset für AWG-B 315

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	205788	<u>AWG 315 L.2</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	190626	<u>EZE</u>	EASYTRON Connect Zentrale

	190382	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway mit SG Ready
	190204	<u>ISG web Tec</u>	Stiebel Eltron MyStiebel- App (iOS)
	227665	<u>LSK Inverter</u>	Sommerkassette
	205528	<u>LSWP 315-0,9 FHH</u>	Wärmegeprägter Luftschlauch mit Schnelladapter EPS
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Schalldämm Luftschlauch
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube, Außen-/Fortluft
	202933	LWF SK 315 - 0,6	Kulissenschalldämpfer
	233867	<u>LWTF Inverter</u> <u>Enthalpie LWZ 5+8</u>	Enthalpie-Wärmeübertrager
	238789	<u>ZKA WP</u>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	233485	<u>ZLWZ Trans</u>	Transporthilfe



231039

AWG 315 L

Wärme gedämmte Außenwand-Durchführung

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190208	<u>TBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher
	190725	<u>TSB 300 eco</u>	Trinkwarmwasserspeicher
	190726	<u>TSB 400 eco</u>	Trinkwarmwasserspeicher

Serviceleistungen

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	359492	Garantiecheck Lüftungs- Integralgerät	Garantiecheck Lüftungs-Integralgerät
	240592	Planung Lüftungstechnik 3D	Planungsleistung Lüftungstechnik
	359508	Wartungsvertrag LF-Integral zweijährl.	Wartung Lüftungs-Integralgerät

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231332	<u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u>	Filterkassettenset
	231331	<u>FMK M5-2 ZUL Inverter</u>	Filterkassettenset
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de